

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0903

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **DYNAMON XTEND W372**
- 2) Felhasználás céljai: **Keverővíz mennyiség csökkentő, képlékenyítő adalékszer**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+ rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 934-2:2009+A1:2012 T2**
- 6) Bejelentett szervek: **Az ÉMI Kft, No. 1415, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPR-106-(C-7/2009) kiadás: 5. (2021.04.05).**
- 7) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Összes kloridtartalom:	≤ 0,1 tömeg %
Alkáli tartalom:	≤ 1,0 tömeg %
Korróziós tulajdonság:	Összetevőket csak az EN 934-2:2008 szabvány A.1. melléklete sz. tartalmaz
Veszélyes anyagok:	Lásd bizt.adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Aláíró személy: **Szautner Csaba – kereskedelmi vezető**

Budaörs, 2022.04.14.



DYNAMON XTEND W372
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0903



 1415	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
21 CPR-HU3/0903 EN 934-2:2009+A1:2012 T2 DYNAMON XTEND W372 <i>Keverővíz mennyiség csökkentő, képlékenyítő adalékszer</i>	
Összes kloridtartalom:	≤ 0,1 tömeg %
Alkáli tartalom:	≤ 1,0 tömeg %
Korróziós tulajdonság:	Összetevőket csak az EN 934-2:2008 szabvány A.1. melléklete sz. tartalmaz
Veszélyes anyagok:	Lásd bizt.adatlapot

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba