

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0055**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEAIR AE20**
- 2) Felhasználás céljai: **Légbuborékképző adalékszer**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u 2.**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 934-2:2009 +A1:2012 (T.5)**

Bejelentett szervek: **Az ÉMI Kft, No. 1415, kijelölt intézet végezte az Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és a folyamatos felülvizsgálatot és értékelést, 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPR-106-(C-7/2009).**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Teljesítmények</b>
<b>Összes kloridtartalom:</b>	<b>≤ 0,1 tömeg %</b>
<b>Alkáli tartalom:</b>	<b>≤ 2,0 tömeg %</b>
<b>Korróziós tulajdonság:</b>	<b>Összetevőket csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1 sz. melléklete szerint tart.</b>
<b>Veszélyes anyagok:</b>	<b>lásd Bizt. adatlapot</b>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Kopacz Tamás – Minőségirányítási vezető**





**Budaörs, 2016.01.18.**

1 vált.megjegyzés: **Tanúsítvány száma változott**

**MAPEAIR AE20**  
**CE JEL**  
*TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0055*



 1415	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
<b>15</b> <b>CPR-HU1/0055</b> <b>EN 934-2:2009 +A1:2012 (T.5)</b> <b>MAPEAIR AE20</b> <i>Légbuborékképző adalékszer</i>	
Összes kloridtartalom:	≤ 0,1 tömeg %
Alkáli tartalom:	≤ 2,0 tömeg %
Korróziós tulajdonság:	Összetevőket csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1 sz. melléklete szerint tart.
Veszélyes anyagok:	lásd Bizt. adatlapot

**Megjegyzés:**

*A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:*

- *az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,*
- *különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),*
- *a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy*
- *nyomtatási hiba*