

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0054

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEAIR AE10**
- 2) Felhasználás céljai: **Légbuborékképző adalékszer**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u 2.**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 934-2:2009 +A1:2012 (T.5)**

Bejelentett szervek: **Az ÉMI Kft, No. 1415, kijelölt intézet végezte az Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és a folyamatos felülvizsgálatot és értékelést, 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPR-106-(C-7/2009).**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Összes kloridtartalom:	≤ 0,1 tömeg %
Alkáli tartalom:	≤ 2,0 tömeg %
Korróziós tulajdonság:	Összetevőket csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1 sz. melléklete szerint tart.
Veszélyes anyagok:	lásd Bizt. adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Kopacz Tamás – Minőségirányítási vezető**



Budaörs, 2016.01.18.

1 vált.megjegyzés: **Tanúsítvány száma változott**

MAPEAIR AE10
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0054



 1415	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
15 CPR-HU1/0054 EN 934-2:2009 +A1:2012 (T.5) MAPEAIR AE10 <i>Légbuborékképző adalékszer</i>	
Összes kloridtartalom:	≤ 0,1 tömeg %
Alkáli tartalom:	≤ 2,0 tömeg %
Korróziós tulajdonság:	Összetevőket csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1 sz. melléklete szerint tart.
Veszélyes anyagok:	lásd Bizt. adatlapot

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba